



Art.-Nr.	mm	mm	mm	mm
73021	0,5 x 3,0	75	3,0	103 x 23
73023	0,8 x 4,0	100	4,0	103 x 23
73024	1,0 x 5,5	125	5,5	107 x 32
73025	1,2 x 6,5	150	6,5	117 x 37



				
Art.-Nr.		mm	mm	mm
73032	PH 1	80	4,5	107 x 32
73035	PH 2	100	6,0	117 x 37
73038	PH 3	150	8,0	117 x 37



				
Art.-Nr.		mm	mm	mm
73042	PZ 1	80	4,5	107 x 32
73045	PZ 2	100	6,0	117 x 37
73048	PZ 3	150	8,0	117 x 37



					
Art.-Nr.		mm	mm	mm	
73206	T 10	80	3,5	103 x 23	M 3,0
73207	T 15	80	3,5	103 x 23	M 3,5
73208	T 20	100	4,5	107 x 32	M 4,0
73209	T 25	100	4,5	107 x 32	M 5,0
73211	T 30	115	6,0	117 x 37	M 6,0
73212	T 40	115	8,0	117 x 37	M 8,0

Art.-Nr. 67007

Art.-Nr.	mm	mm
73021	0,5 x 3,0	75
73023	0,8 x 4,0	100
73024	1,0 x 5,5	125
73025	1,2 x 6,5	150
73032	PH 1	80
73035	PH 2	100

Art.-Nr. 67006

Art.-Nr.	mm	mm
73021	0,5 x 3,0	75
73023	0,8 x 4,0	100
73024	1,0 x 5,5	125
73025	1,2 x 6,5	150
73042	PZ 1	80
73045	PZ 2	100

Art.-Nr. 67008

Art.-Nr.	mm	mm
73206	T 10	80
73207	T 15	80
73208	T 20	100
73209	T 25	100
73211	T 30	115
73212	T 40	115

Art.-Nr. 67002

Art.-Nr.	mm	mm
73021	0,5 x 3,0	75
73023	0,8 x 4,0	100
73024	1,0 x 5,5	125
73032	PH 1	80
73035	PH 2	100

Art.-Nr. 67001

Art.-Nr.	mm	mm
73021	0,5 x 3,0	75
73023	0,8 x 4,0	100
73024	1,0 x 5,5	125
73042	PZ 1	80
73045	PZ 2	100



 Mehr und mehr hochwertige Produkte werden heute aus Edelstahl gefertigt – schon alleine wegen der Langlebigkeit. Edelstahl verlangt nach Edelstahlschrauben, und diese sollten nur mit Edelstahlschraubendrehern bedient werden. Andernfalls kann es zu Fremdrost bis hin zum Lochfraß kommen. Der **MAXXPRO Stainless** von WITTE Werkzeuge ist speziell für den industriellen Einsatz vakuumesgehärtet. Edelstahl trifft Edelstahl.

 Today, many high-quality products are made of stainless steel because of its durability and appearance. Products made of stainless steel require the use of stainless steel fasteners. It is very important to use a stainless steel screwdriver when working with stainless steel screws, otherwise extraneous rust, pitting or corrosion can be caused. WITTE Werkzeuge **MAXXPRO Stainless** screwdriver blades are "Ice-Hardened" for excellent durability in heavy duty industrial use. Stainless Steel meets Stainless Steel.

 De plus en plus de produits de haute qualité sont fabriqués en inox ne serait ce que pour la longévité. L'acier inox a besoin de vis inox et ceux-ci devraient être utilisés seulement par des tournevis inox. Dans le cas contraire on risque d'amener de la rouille externe dans la fente. Le **MAXXPRO Stainless** de WITTE Werkzeuge est spécialement trempé à froid pour une utilisation industrielle. L'inox rejoint l'inox.

 Hoy en día cada vez se fabrican más productos de alta calidad en acero inoxidable, no sólo por su durabilidad. Los tornillos de acero inoxidable deberían fijarse siempre con destornilladores de acero inoxidable para evitar su contaminación (aparición de óxido y corrosión). Los destornilladores WITTE Werkzeuge **MAXXPRO Stainless** están templados con enfriamiento por hielo al vacío. El acero inoxidable siempre debe ser manipulado con herramientas de acero inoxidable.



Solartechnik · Solar technology
Techniques solaires · Tecnología solar



Schiffbau · Marine
Constructions maritimes · Astilleros



Sanitärarmaturen · Sanitary fittings
Armatures sanitaires · Sanitarios




Möbel · Furniture
Mobilier · Muebles



Haushaltstechnik · Household engineering
Techniques de maintenance · Ingeniería /Domótica



Dynamische Belastung einer PH2-Klinge nach DIN
Dynamic load of a PH2 blade as per DIN
Surcharge dynamique d'une lame PH2 basée selon la norme DIN
Carga dinámica de una varilla PH2 según norma DIN



 **Problem: Fremdrost.** Werden Edelstahlschrauben mit herkömmlichem Werkzeug bedient, so kann ein Abrieb entstehen, der in der Schraube korrodiert. Es bildet sich Fremdrost.

Lösung: Mit **MAXXPRO Stainless** Schraubendrehern von WITTE Werkzeuge wäre das nicht passiert.

 **Problem: Extraneous rust.** When tightening stainless steel screws with ordinary screwdrivers, abrasion can be a result, which leads to corrosion in the screw. Extraneous rust can be caused.

Solution: Using a **MAXXPRO Stainless** screwdriver from WITTE Werkzeuge eliminates the potential for any extraneous rust and damage.

 **Problème: Rouille externe.** Quand on fixe avec des outils ordinaires une abrasion peut en résulter qui conduit à une corrosion dans la vis et se former de la rouille.

Solution: Si vous utilisez des tournevis **MAXXPRO Stainless** de la gamme WITTE Werkzeuge cela ne peut pas arriver.

 **Problema: Óxido/corrosión.** Al fijar tornillos de acero inoxidable con destornilladores ordinarios, puede aparecer corrosión en el tornillo por el efecto de la contaminación.

Solución: Al utilizar destornilladores **MAXXPRO Stainless** de WITTE Werkzeuge esto no ocurriría nunca.